



“NOTIFICAÇÃO Nº 02 PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO nº 135/2023 ”

À SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 04.665.182/0001-90

AV. Almirante Barroso, nº 81, sala 3301, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP:20.031-004

Prezado Senhor,

Fica **notificada** a empresa SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA, contratada para a execução dos serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares com caminhão compactador e operação de transbordo, coleta e transporte dos resíduos dos serviços de saúde e serviços de coleta seletiva no município de Araruama.

Considerando a vistoria realizada na frota, no dia 21 de dezembro de 2023.

Considerando que foi vistoriado 12 caminhões compactadores.

Considerando as inconformidades encontradas na frota, discriminadas abaixo:

1 - Caminhão placa RKM0E74





SITUAÇÃO DO CAMINHÃO:

- Pneu traseiro esquerdo em estado precário.
- Pneu traseiro direito em estado precário.

Este veículo é o único que está com placa vermelha.

2 - Caminhão placa SRN0F67



SITUAÇÃO DO CAMINHÃO:

- Pneu traseiro direito em estado precário.
- Bandagem dos pneus diferentes.
- Falta estribo e escada LD.
- Caçamba não foi lavado devidamente.
- Sistema hidráulico não está puxando totalmente o lixo para o coletor.



3 - Caminhão placa RJW7193



SITUAÇÃO DO CAMINHÃO:

- Pneu traseiro direito em estado precário.
- Pneu traseiro esquerdo em estado precário.
- Caçamba não foi lavado devidamente.
- Caçamba acumulando chorume.
- Caçamba está danificada, causando transbordo de chorume na via pública.
- Sistema hidráulico não está puxando totalmente o lixo para o coletor.



4 - Caminhão placa RCD6G01



SITUAÇÃO DO CAMINHÃO:

- Pneu traseiro direito em estado precário.
- Pneu traseiro esquerdo em estado precário.



5 - Caminhão placa KQ08173



SITUAÇÃO DO CAMINHÃO:

- Pneu traseiro direito em estado precário.
- Parte elétrica exposta.
- Sem placa traseira.
- Conforme conferencia dos documentos junto ao DETRAN, constatou que este caminhão está com restrições.



6 - Caminhão placa RQQ2149



SITUAÇÃO DO CAMINHÃO:

- Pneu traseiro direito em estado precário.
- Sem placa traseira.
- Caçamba não foi lavado devidamente.



7- Caminhão placa RJR8J10



SITUAÇÃO DO CAMINHÃO:

- Falta o pneu traseiro esquerdo do truck.
- Falta o pneu traseiro direito do truck.
- Caçamba não foi lavado devidamente.
- Caçamba acumulando chorume.
- Sistema hidráulico não está puxando totalmente o lixo para o coletor.



8 - Caminhão placa RKH8192



SITUAÇÃO DO CAMINHÃO:

- Falta o pneu traseiro esquerdo do truck.
- Falta o pneu traseiro direito do truck.
- Pneu traseiro direito em estado precário.
- Pneu traseiro esquerdo em estado precário.
- Caçamba não foi lavado devidamente.
- Caçamba acumulando chorume.
- Sistema hidráulico não está puxando totalmente o lixo para o coletor.



9 - Caminhão placa PRP2G01



SITUAÇÃO DO CAMINHÃO:

- Pneu traseiro direito em estado precário.
- Pneu traseiro esquerdo em estado precário.
- Caçamba não foi lavado devidamente.
- Caixa de chorume com vazamento.
- Sistema hidráulico não está puxando totalmente o lixo para o coletor.



10 – Caminhão placa RCD6G01



SITUAÇÃO DO CAMINHÃO:

- Pneu traseiro direito em estado precário.
- Pneu traseiro esquerdo em estado precário.
- Caçamba não foi lavado devidamente.



11- Caminhão placa RCD3D61



SITUAÇÃO DO CAMINHÃO:

- Pneu traseiro direito em estado precário.
- Pneu traseiro esquerdo em estado precário.
- Caçamba não foi lavado devidamente.



12 – Caminhão placa RCD3D41 – Sem observação.



Fica notificada a empresa a fazer as correções necessárias na sua frota, no prazo de 15(quinze) dias a contar da data do recebimento desta notificação.

O não cumprimento dessa notificação poderá acarretar em sanções administrativas previstas em contrato.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Araruama/RJ, 26 de dezembro de 2023.

Paula Cristina R. da Silva
Fiscal do contrato
Mat.: 79962700

Welton Pinto Barboza
Fiscal do Contrato
Mat.: 9950695

Liane Martins
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e
Serviços Públicos

Ciente: ____/____/____

SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 04.665.182/0001-90